OHM Japan 株式会社
OHM INTERNATIONAL

Goldhofer車両向け 無線リモコン・受信機のご提案

CAVOTEC社日本代理店 CAVOTEC We connect the future.

Cavotec Radio Remote Control / Receiver Solution

送信機（リモコン）

受信機／制御ボックス

Goldhofer車両（イメージ）

ご提案内容

- 既設リモコンの型式確認
- 送信機(Transmitter)・受信機(Receiver)の点検
- 故障品の修理・代替・更新提案
- 有線リモコンから無線化のご相談
- Goldhofer車両向け制御機器のサポート

システム構成（例）

送信機 → 受信機／制御ボックス → 車両制御システム

車両側の受信機・制御ボックスを含めたシステム提案が可能です。

主な対象

- Goldhofer PST / SPMT 系車両
- 重量物搬送・プラント輸送用途
- 既設無線機の更新・保守案件

リモコンや受信機のトラブルにより、車両が使用できなくなる事態は絶対に避けなければなりません

今までとは違う、迅速・優先対応をさせていただきます

お問い合わせは
こちらまで

OHM Japan K.K.
〒102-0075 東京都千代田区三番町14番地 MLC三番町ビル4F
Tel: 03-5859-0617　Fax: 03-5859-0629
kiyomitsu@ohminternational.com

OHM Japan 株式会社
OHM INTERNATIONAL

リモコン ブーツ（ゴム）修理・予防保全のご提案

CAVOTEC社日本代理店 CAVOTEC We connect the future.

Preventive Maintenance for Remote Control Boots / Covers

ジョイスティック部ブーツ

ゴムのひび割れ・裂けにより、
水分や粉塵が侵入し、
操作不良の原因になります。

操作スイッチ部ブーツ

スイッチブーツの破損により、
内部に異物が侵入し、
接点不良や誤作動の原因に
なります。

保護ゴム部

保護ゴムの劣化・脱落により、
水や粉塵が侵入し、
故障や配線のリスクが
高まります。

ブーツ（ゴム）の損傷を放置すると、水分・粉塵が内部へ侵入し、故障や車両停止の原因になります

故障を未然に防ぐため、点検・修理・交換をおすすめします

主なリスク

水分侵入	雨水・結露などが内部に侵入し、電子部品の腐食や絶縁を引き起こします。
粉塵侵入	粉塵や砂塵が侵入し、接点不良や基板の絶縁を引き起こします。
接点不良	スイッチやボタンの接触不良により、操作不良がなくなる可能性があります。
誤作動	不安定な操作信号により、意図しない動作や誤作動のリスクが高まります。
車両停止・作業停止	故障や誤作動により、車両の停止や作業の中断・遅延が発生します。

OHM Japanの対応内容

外観点検
リモコン全体の外観を確認し、劣化・破損箇所をチェックします。

ブーツ（ゴム）状態確認
各ブーツのひび割れ・硬化・変形・脱落の有無を確認します。

劣化部品の交換提案
劣化したブーツや保護ゴムの交換をご提案し、最適な部品をご提供します。

予防保全のご提案
定期点検・交換のサイクルや予防保全プランをご提案します。

迅速・優先対応
トラブル時は迅速・優先対応で、車両の稼働をサポートします。

予防保全の流れ

1. **点検** — 外観確認・ブーツ状態の確認
2. **劣化確認** — 劣化・破損箇所の確認特定と診断
3. **修理・交換** — ブーツ・保護ゴムの修理・交換作業
4. **復旧・安心運用** — 動作確認後、安心して運用再開

このような症状は要注意

- ✓ ブーツのひび割れ
- ✓ ゴムの硬化・変形
- ✓ 操作時の引っかかり
- ✓ 雨天後の動作不安定

※写真はイメージを含みます。実機の状態態確認に最適な対応をご提案します。

お問い合わせは
こちらまで

OHM Japan K.K.
〒102-0075 東京都千代田区三番町14番地 MLC三番町ビル4F
Tel: 03-5859-0617 Fax: 03-5859-0629
kiyomitsu@ohminternational.com